


立山砂防管内積雪調査(ヘリ調査)を実施




【立山カルデラ状況】



4月13日(金)立山砂防管内における積雪状況を把握するためヘリコプターによる上空からの目視調査及び水谷平にある施設の状況確認を行いました。

上空からの目視調査では、大規模な土砂崩壊・流出は確認できませんでした。悪天候のためヘリコプターの着陸ができず、地上から砂防施設(工事専用軌道、工事用道路含む)の確認ができなかったため、5月に詳細な現地確認を行い、今年度も工事が安全に開始できるよう準備を進めていきたいと思ひます。

【水谷平の積雪状況】 去年より積雪は少ない



【有峰材料運搬道路(スゴ谷線・白岩線) 状況】

