

～ 庄川水系 ～

(庄川)

R05. 3月現在

| | ①総合評価 | ②工作物 | ③水衝・洗掘 | ④基礎地盤漏水 | ⑤堤体漏水 | ⑥越水（溢水） |
|---|--------|------|--------|---------|-------|---------|
| A | 4,322 | 4 | 4,022 | 0 | 0 | 300 |
| B | 27,439 | 8 | 5,075 | 9,644 | 9,726 | 12,310 |

※ 総合評価は重要水防箇所の区間総延長を表しています。
同区間に種別が複数有る場合も同一延長とみなします。

(庄川)

| | | | | |
|----|-----|---------|------|----------------------|
| 小計 | A＝ | 4,322m | 19箇所 | （内：橋梁2橋、樋管1箇所、ダム1箇所） |
| | B＝ | 27,439m | 56箇所 | （内：橋梁8橋） |
| 計 | 合計＝ | 31,761m | 75箇所 | |