

夏休み前に河川の安全利用点検を実施

富山河川国道事務所では、安心して河川に接することのできる施設整備を目指しています。夏休みに入る前に、大勢の人が集まる場所を中心に、安全利用点検を実施しましたので、結果をお知らせします。

●安全利用点検の結果について

夏休み前の6月22日から7月8日にかけて常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川の**43区域を点検し、危険性が確認された11区域の応急措置を実施**しました。

主な応急措置箇所及び内容は以下のとおりです。

- 神通川 左岸 富山市五福地先(別紙－1神通川_1 階段工)
 - ・措置内容：川裏階段の隙間部分のモルタル間詰め、川表階段の手摺のグラツキの固定を行いました。
- 神通川 左岸 富山市有沢・添島地先(別紙－1神通川_2 遊歩道)
 - ・措置内容：穴あきや段差が生じた遊歩道の舗装を補修しました。
- 神通川 左岸 富山市有沢地先(別紙－1神通川_4神通川左岸広場)
 - ・措置内容：階段手摺の外れた部分を固定しました。
- 庄川 左岸 砺波市柳瀬地先(別紙－2庄川_11砺波総合運動公園高水敷)
 - ・措置内容：破損した木製階段を張替え、捲れた注意喚起看板を補修しました。

水系名・河川名	点検数	応急措置
常願寺川水系常願寺川	7区域	0区域
神通川水系 神通川、井田川、熊野川	12区域	7区域
庄川水系庄川	14区域	4区域
小矢部川水系小矢部川	10区域	0区域
合計	43区域	11区域

(注) 詳細は点検箇所図(別紙－1、2)及び措置状況写真(別紙－3)のとおりです。

●河川利用に対するお願い

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わりますので河川等の利用の際には、自然の持つ危険性を十分理解し、利用者自らが安全を確認の上、無理のない範囲でご利用いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

■ 河川管理課長 佐々木 誠 TEL : 076-443-4720 (直通)
FAX : 076-443-4721





国土交通省北陸地方整備局


富山河川国道事務所 Tel:076-443-4701(代)

〒930-8537 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

H28実施箇所

[illegible]

常願寺川・神通川 下流部




常願寺川・神通川 上流部

凡 例

点検実施期間

夏休み前

(H28.7.1 ~ H28.7.5)



神通川_1:富山市五福 階段工 川裏階段の隙間部分のモルタル間詰め



神通川_2:富山市有沢・添島 遊歩道 舗装の穴あきや段差箇所の補修



神通川_4:富山市有沢 神通川左岸広場 階段手摺の外れた部分の固定



庄川_11:砺波市柳瀬 砺波総合運動公園 破損した木製階段の張替え

