

緊急情報／防災情報

平成23年3月17日

羽越河川国道事務所

【防災情報】羽越河川国道事務所

地震災害情報(第5報) 16:00

平成23年3月11日(金)14時46分に発生した三陸沖を震源地とする東北地方太平洋沖地震により、羽越河川国道事務所管内で震度4を観測しました。

羽越河川国道事務所は、災害対策支部を設置し、異常時巡回(河川・道路)を行い、異常がないことを確認しました。

災害応援として羽越河川国道事務所から派遣した **TEC-FORCE** 5名が被災状況調査完了により帰還しました。

災害対策用機械支援として羽越河川国道事務所から排水ポンプ車1台、照明車1台が被災地に出動しています。

1. 地震の概要

- ・発生日時：平成23年3月11日(金)14時46分
- ・震源：三陸沖
- ・規模：マグニチュード9.0
- ・震度：羽越河川国道事務所管内 震度4

2. 事務所体制

- ・3月11日(金)14時46分：管内で震度4を観測したため災害対策支部を設置し、注意体制(地震災害)に入りました。
- ・3月12日(土)13時50分：津波注意報が解除され、河川巡視及び道路巡回が完了し、異常が認められないため注意体制(地震災害)を解除しました。
また、被災地に災害対策用機械を出動したため、注意体制(災害応援)に切り替えました。
- ・3月13日(日)10時30分：TEC-FORCEを被災地に派遣したため警戒体制(災害応援)へ移行しました。
- ・3月17日(木)15時00分：TEC-FORCEが被災地より帰還したため注意体制(災害応援)へ移行しました。

3. 管内施設の状況

①河川施設点検状況

- ・ 羽越河川国道事務所が管理している次の河川及びダムについて、点検の結果、異常はありませんでした。
 - 荒川
 - 大石ダム
 - 横川ダム

②道路施設点検状況

- ・ 羽越河川国道事務所が管理している次の区間は道路パトロールの結果、往路復路ともに異常はありませんでした。
 - 日本海沿岸東北自動車道 荒川胎内 I C～神林岩船港 I C
 - 国道 7 号（村上市：十文字交差点～新潟・山形県境）

4. 災害応援

①災害応援（TEC-FORCE）

- ・ 被災地へ向けて現地調査のため TEC-FORCE 5 名派遣しました。
- ・ TEC-FORCE 5 名が被災状況調査を行い、3月17日に帰還しました。

②災害対策用機械支援

- ・ 被災地に排水ポンプ車 1 台、照明車 1 台が出動しています。