

令和元年6月18日 山形県沖地震（緊急情報）

管内震度6強を観測。羽越河川国道事務所は警戒体制を継続。

昨日6月18日22時22分頃に山形県沖を震源とする地震で、新潟県下越地方で震度6強を観測しました。

管内の村上市で震度6強、胎内市、関川村、山形県小国町でも震度4を観測しました。

このため、18日22時22分をもって、羽越河川国道事務所は災害対策支部を設置し、地震災害非常体制を発令しました。

また、体制発令と同じくして被災状況等を確認するため、河川巡視、ダム点検及び道路巡回を開始しました。異常はありませんでした。

19日2時03分をもって、地震災害警戒体制に移行しました。

19日6時より河川巡視、道路巡回の2巡目を実施し、異常はありませんでしたが、降雨の状況から地震災害警戒体制を継続しています。

管内の河川及び道路の状況は、別紙のとおりです。

羽越河川国道事務所管内の路面状況は、下記URLにて最新の情報がご覧頂けます。
[路面状況] 新潟LIVEカメラ <http://www.live-cam.pref.niigata.jp/>

直轄国道のその他の情報提供先（ホームページ）

○北陸地方整備局	http://www.hrr.mlit.go.jp/index.html
○新潟国道事務所	http://www.hrr.mlit.go.jp/niiokoku/index.html
○長岡国道事務所	http://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/index.html
○高田河川国道事務所	http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/index.html
○酒田河川国道事務所	http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/
○山形河川国道事務所	http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/

問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所
副所長（河川） 松井 渉
副所長（道路） 徳橋 良幸
TEL 0254-62-3211（代表）

別紙（第2報）

《河川関係》

- 管内において震度5弱が観測されたため、荒川の河川巡視及び大石ダム・横川ダムの点検を開始しました。

① 荒川

18日 23:50 1巡目河川巡視を開始。
19日 0:55 1巡目河川巡視完了。異常なし
19日 6:00 2巡目河川巡視を開始。
19日 7:40 2巡目河川巡視完了。異常なし

② 大石ダム

18日 23:20 1次点検完了。異常なし。

③ 横川ダム

19日 0:09 1次点検完了。異常なし。

《道路関係》

- 管内において震度6強が観測されたため、国道7号及び日本海東北自動車道の道路巡回を実施しました。
- 道路巡回状況は下記の通りです。

① 国道7号（村上市坂町～村上市伊呉野）

22:56 道路巡回を開始。
2:03 道路巡回 完了。異常なし
5:57 道路巡回(2巡目)を開始。
7:34 道路巡回 完了。異常なし

② 日本海東北自動車道（荒川胎内IC～朝日まほろばIC）

地震発生時 工事のため、通行止め中
23:51 道路巡回を開始。
24:10 道路巡回 完了。異常なし
5:30 道路巡回(2巡目)を開始。
6:57 道路巡回 完了。異常なし