

日沿道工事進捗状況
神林岩船港IC～村上瀨波温泉IC

作成日：2011年2月

牧目地先



写真は村上瀨波温泉IC方面を望んでいます。
この区間は舗装工事が完了しました。
3月は道路附属物工事を進めます。
(2月23日撮影)

神林高架橋(仮称) [P26～A2]



写真は神林岩船港IC方面を望んでいます。
舗装工事が完了しました。
3月は道路附属物工事を進めます。
(2月23日撮影)

POO：起点側から数えて〇〇番目の橋脚 (Pier)

AOO：起点側から数えて〇〇番目の橋台 (Abutment)

村上瀨波温泉IC



村上瀨波温泉ICの全景写真です。
改良工事、舗装工事(一部を除き)が完了しています。
3月は舗装工事、道路附属物工事を進めます。
(2月23日撮影)

神林岩船港IC～村上瀨波温泉ICは、新潟国道事務所が施工しています。
新潟国道事務所ホームページ：<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html>