

日沿道工事進捗状況 村上瀨波温泉IC～村上山辺里IC

進捗状況

作成：2011年2月



羽越河川国道工区の起点部から見た写真です。大型案内標識や速度規制標識が設置されています（写真は裏側）。外側の区画線や飛雪防止柵などを設置して完成です。（2月23日撮影）



仲間町地区大切り土部の状況です。非常電話のボックスや速度規制標識が設置されています。奥には、村上山辺里ICを予告する大型案内標識が設置されています。（2月23日撮影）



村上山辺里IC付近の状況です。照明灯、案内標識やブリンカーライトと呼ばれる点滅灯が設置されています。残るは、飛雪防止柵及び外側の区画線、ゼブラ等です。（2月23日撮影）



村上山辺里ICオフランプです。オンランプ・オフランプとも舗装が終わり、区画線及び消雪パイプも設置され、ほぼ完成しました。（2月23日撮影）

今後の予定

この区間は、道路本体工事は完了し、飛雪防止柵や区画線などの道路附属施設を3月27日の開通に向けて工事を進めます。