湯沢砂防事務所

平成18年5月17日
17:00現在

湯沢砂防事務所管内における融雪および土砂流出状況に関する ヘリコプター調査

この冬は12月から異例の豪雪となり、各地で雪崩等の被害が発生しました。また、新潟県中越地震により被害を受けた地域については、土砂災害についても引き続き警戒していく必要があります。

湯沢砂防事務所では、融雪期の３月以降、管内の融雪、土砂流出状況等を把握するためにヘリコプターによる調査をおこなってきましたが、特に目立った土砂流出、雪崩等は認められず、融雪による出水のピークも越え、融雪も、ほぼ終了したと判断できることから、今回で調査を終了します。

● 調 査 日 時　平成18年5月17日（水） AM 9時30分～PM 4時15分

● 調 査 内 容　湯沢砂防事務所管内の、融雪状況、雪崩の発生状況、土砂流出状況、砂防設備の状況について調査を行ないました。

● フライトコース　①大源太川→魚野川上流→清津川上流
②芋川
③佐梨川→破間川→芋川→相川川
④清津川下流→中津川→登川→三国川

● 調 査 結 果　一部の高標高域を除いて融雪はほぼ終了しています。今回の調査では、特に目立った土砂流出、雪崩等は認められませんでした。

● 今 後 の 予 定　今後は、地上から砂防設備等の点検を行う予定です。なお、豪雨等があった場合には必要に応じてヘリコプターによる調査を実施する予定です。

【問い合わせ先】
北陸地方整備局湯沢砂防事務所　調査課
TEL025－784－2073
http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/

参　考

上空からみた管内の融雪状況（5／17）

芋川流域東竹沢地区（長岡市）

芋川流域十二平地区（小千谷市）



芋川流域塩谷地区（川口町）

芋川流域竜光地区（魚沼市）

登川流域登川流路工（南魚沼市）

清津川流域水無沢川（湯沢町）

中津川流域結東地区（津南町）

中津川流域小赤沢地区（栄村）