

## 夏休み前の砂防施設安全利用点検及び施設点検結果について

梅雨が明け暑さが厳しくなってきました。多くの方が避暑を求め、水辺を利用される機会が増える夏休み前に、地域のみなさまに砂防施設やその周辺設備を安全に利用していただけるよう安全利用点検及び施設点検を実施しましたので、結果を報告します。

点検は、市町の職員や湯沢砂防スペシャルエンジニアと共同で行いました。

今回の点検では、注意看板等の設置が必要な箇所はありましたが、応急対策を必要とする施設はありませんでした。

しかし、夏場は天候が急に変化しやすいので、砂防施設やその付近を利用される場合は、利用者自ら気象情報に注意するなどして、事故の無いように安全な利用をして頂きますようお願いいたします。



■魚野川床固工群



■板木砂防堰堤



■池谷山腹工（天空の郷）



注意喚起看板の設置

☆☆ 点検箇所及び点検結果一覧 ☆☆

施設名	施設位置	点検日	結果／措置	備考
登川流路工	南魚沼市	H23.6.28	対策の必要なし	
大源太川流路工	湯沢町	〃	対策の必要なし	
大源太川床固工群	〃	〃	対策の必要なし	
大源太川第1号砂防堰堤	〃	〃	対策の必要なし	
板木砂防堰堤	〃	〃	対策の必要なし	
魚野川床固工群	〃	〃	対策の必要なし	
池谷山腹工（天空の郷）	長岡市	H23.6.29	注意看板設置	
竜光遊砂地	長岡市	〃	注意看板設置	
浅草砂防堰堤群	魚沼市	H23.6.30	対策の必要なし	
塩ヶ沢砂防堰堤 水頭沢砂防堰堤	〃	〃	対策の必要なし	
関の沢砂防堰堤 フラン沢砂防堰堤	〃	〃	対策の必要なし	
水無川流路工	南魚沼市	〃	対策の必要なし	
七ツ釜下流砂防堰堤	十日町市	H23.7.4	対策の必要なし	
外ノ沢砂防堰堤	〃	〃	対策の必要なし	