

平成26年度

湯沢砂防だより

No.24

平成26年 9月 2日

国土交通省 湯沢砂防事務所



防災・減災
新潟プロジェクト
2014

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。写真は、破間川分会のパトロールの様子です。



大倉砂防堰堤その2工事 工事説明



大倉砂防堰堤その2工事 パトロール状況



高石上流第2号砂防堰堤その2工事パトロール状況



高石上流第2号砂防堰堤その2工事結果報告状況

8月末になり各工事現場においては工事の最盛期となり、新規作業員の現場入場なども非常に頻繁となっていることから、さらに重点的な安全管理が求められる時期となっているため、「破間川分会」では、8月29日に会員16名の参加により砂防工事現場2箇所の安全パトロールを実施しました。

これら現場のパトロールは既に今年2回目であり、前回点検で指摘された事項の改善状況の確認や、他の模範となる優れた取り組みなどを確認し、参加者がそれぞれの現場への対応を考える良い機会となりました。この点検結果などをあらためて日頃からの基本的な安全対策に組み入れ、事故ゼロ現場を目指します。

8月の安全パトロール実施現場

8月 6日(水) 芋川分会

下十二平地区地すべり対策その2工事、上塩谷地区地すべり対策その3工事、
峠塩谷川下流地区地すべり対策その2工事

8月 8日(金) 中津川分会

相川川上流第2号砂防堰堤護岸その2工事

8月27日(水) 湯沢分会

戸沢入川砂防堰堤本体工事、三俣溪流保全工工事

8月29日(金) 破間川分会(今回紹介)