

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、中津川分会のパトロールの様子を紹介します。



中津川上流第1号砂防堰堤その4工事
工事概要説明状況



中津川上流第1号砂防堰堤その4工事
掘削箇所点検状況



中津川上流第1号砂防堰堤その4工事
避難ルート点検状況



中津川上流第1号砂防堰堤その4工事
反省会(報告会)

猛暑が続き、各工事現場においても、熱中症対策をはじめとした健康管理が求められる時期となりました。「中津川分会」では、7月29日に会員等12名の参加により安全パトロールを実施しました。

今回は、施工中の砂防堰堤工事の現場において、危険要因や安全対策の取組み等点検し、点検終了後に、良かった点や改善が必要な点など様々な意見を出し合い、改善点については速やかな是正措置を取ることとしました。

暑さに伴って「つい・うっかり」の事故が発生しがちです。不安全行動を注視し、安全第一で工事を進めていきます。

7月の安全パトロール実施現場

7月21日(火) 破間川分会(会員等 17名参加)

冷子沢砂防堰堤群工事、南平アソ沢外砂防堰堤工事、大久保地蔵地すべり対策その3工事

7月28日(火) 湯沢分会(会員等 14名参加)

戸沢入川砂防堰堤他工事／三俣溪流保全工その2工事

7月29日(水) 中津川分会(今回紹介)