

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、破間川分会のパトロールの様子を紹介します。



池谷地区地すべり対策工事
パトロール状況



上塩谷地区地すべり対策その5工事
パトロール状況



池谷地区地すべり対策工事
反省会(報告会)



上塩谷地区地すべり対策その5工事
反省会(報告会)

6月23日に湯沢砂防事務所工事安全対策協議会総会が開催され、新年度の安全体制がスタートしました。「破間川分会」の第1回安全パトロールを6月30日(木)に会員等13名の参加により実施しました。今回は施工中の地すべり対策工事の2現場において、危険要因や安全対策の取組み等点検しました。点検終了後に、良かった点や改善が必要な点など様々な意見を出し合い、改善点については速やかな是正措置を取ることで確認しています。

災害が多く発生する梅雨の後半に入りました。天候・気象条件に注意しつつ安全に工事を進めていきます。

6月の安全パトロール実施現場

6月28日(火)湯沢分会(会員等 17名参加)

蛭窪溪流保全工工事／高平沢溪流保全工他工事

6月30日(木)破間川分会(今回紹介)

7月 1日(金)中津川分会(会員等 11名参加)

中津川上流第1号砂防堰堤その5工事