

～工事現場の安全パトロール(分会交換)を実施しました！！～
 湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。
 今回は、破間川分会による交換安全パトロールの様子を紹介します。



石黒川第2号砂防堰堤その3工事
パトロール状況



中津川上流第1号砂防堰堤その5工事
パトロール状況



石黒川第2号砂防堰堤その3工事
反省会(報告会)



中津川上流第1号砂防堰堤その5工事
反省会(報告会)

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、各工事現場間の安全意識の向上を目的に、他分会の工事現場を対象とした「交換安全パトロール」を毎年実施しています。今回、破間川分会は9月29日に中津川分会の工事現場において、会員等14名の参加により交換安全パトロールを実施しました。

重機運転席の足下にあったスプレー缶等の不要物撤去や渡河施設手すりの横桟補修などの指摘がありましたが、普段と違う対照的な2つの工事現場の点検を実施したことで、自工区への反映に非常に参考になったようです。

9月20日には湯沢砂防事務所建設労働災害防止大会が開催され、建設労働災害の撲滅に向け決意を新たにいたしました。

9月の交換安全パトロール実施現場

9月27日(火)湯沢分会→破間川分会工事現場(会員等 18名参加)

池谷地区地すべり対策工事/冷子沢第3号砂防堰堤その2工事

9月28日(水)中津川分会→湯沢分会工事現場(会員等 15名参加)

戸沢入川溪流保全工工事/檜倉沢砂防堰堤群その2工事

9月29日(木)破間川分会→中津川分会工事現場(今回紹介)