

～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、中津川分会の安全パトロール(10月25日実施)の様子を紹介します。



パトロール状況①



パトロール状況②
源太山川砂防堰堤工事



報告会



パトロール状況①



パトロール状況②
相川川上流第2号砂防堰堤外工事



報告会

10月25日に中津川分会として今年度6回目となる安全パトロールを会員等15名の参加により実施しました。今回は相川川流域で施工中の「源太山川砂防堰堤工事」、「相川川上流第2号砂防堰堤外工事」の2現場において、危険要因や安全対策の取り組み等点検しました。

点検後の意見交換では、吹き出し位置をオペレーターの見やすい場所に移動すること、緊急避難場所の表示を明確にするなどの改善事項についての意見があり、また参考となった事項として、女性専用トイレが設置していること、完成予想図が分かりやすく見やすいといった意見がありました。なお、改善事項については速やかな是正措置を取ることで確認しています。

11月に入り工事も終盤を迎えておりますが、引き続き安全第一で工事を進めていきます。

10月の安全パトロール実施現場

10月24日(月)湯沢分会

高棚川砂防堰堤群工事用道路工事／高石上流第2号砂防堰堤その3工事

10月25日(火)中津川分会(今回紹介)

10月31日(月)破間川分会

上塩谷地区地すべり対策その5工事／西願川上流砂防堰堤その2工事