

## ～砂防施設利用者の安全確保のために～ GW前の砂防施設安全利用点検を行いました。

4月18日(火)、ゴールデンウィーク前の砂防施設安全利用点検を行いました。

本点検は、レクリエーション活動等の場として砂防施設を利用される方々の視点にたち、利用にあたって重大な危険を生じることがないように、安全性を確認することを目的として毎年ゴールデンウィーク前と夏休み前に実施しています。

今回は湯沢砂防事務所職員の他、地元行政機関(南魚沼市、湯沢町)も参加し、管内3施設を点検しました。なお、問題点等が見つかった施設については、ゴールデンウィーク前に応急対策等を実施します。

### ●点検結果(見つかった問題点と対策)

#### 1. 登川流路工【南魚沼市長崎地先、滝谷地先】

- ・護岸背後に数cm程度の段差が生じていたため、土砂を充填し補修。
- ・水際の注意喚起看板が破損していたため、新しい看板を設置。

#### 2. 大源太川第1号砂防堰堤【湯沢町大字旭原地先】

- ・雪のため撤去中であつた、橋梁右岸側の工事現場への進入防止柵及び、遊歩道の転落防止柵を雪解けにあわせて設置(設置までは進入禁止を明示)。

#### 3. 魚野川床固工群【湯沢町大字土樽地先】

- ・注意喚起の看板が破損・劣化していたため、新しい看板を設置。

### ●点検状況



登川流路工(長大橋下流)



大源太第1号砂防堰堤



魚野川床固工群

### ●補修の実施状況

(魚野川流路工)



注意喚起看板の  
劣化・破損



看板の再設置

湯沢砂防事務所からお願いです。川は自然あふれる魅力的な空間です。あわせて子どもたちの遊びの場でもあり、学びの場でもあります。一方、川や水辺には、さまざまな危険が潜んでいます。管内は、首都圏などから多くの方が訪れますが、川遊びをする場合には、気象情報で川の天候を確かめ、ライフジャケットの着用など事前の準備のうえ、安全対策に十分に注意いただくようお願いいたします。子どもだけで川遊びに行かない、危険な場所や大きな石に近づかないということが事故を防ぐポイントです。