

阿賀川自然再生計画(案)の更新について

平成 29 年 1 月 30 日

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所

第 2 回検討会	修正案	備考
阿賀川自然再生計画（案） 平成 28 年 3 月 北 陸 地 方 整 備 局 阿 賀 川 河 川 事 務 所	阿賀川自然再生計画（案） 平成 29 年 1 月 北 陸 地 方 整 備 局 阿 賀 川 河 川 事 務 所	◇文：変更 *時点修正




図 7.3 馬越観測所年最大流量図

表 7.1 年度毎の各工区事業概要、洪水の整理

年度	みなみし、ごう 南 四 合	さんぽんまつ 三本松	にいでら 飯寺	かみよねづか 上米塚	いちのせき 一ノ堰	なかしま、おおいし 中島・大石
H21 (～H22.3)		砂州切り下げ 樹木伐採	みお筋掘削		砂州切り下げ 樹木伐採	
H22 (～H23.3)				河道掘削 樹木伐採		
H23 (～H24.3)						
H23.7	平均年最大流量相当洪水(馬越744m³/s)					
H23.9	中規模洪水(馬越1,273m³/s、1/7相当)					
H24 (～H25.3)					上下流砂州切り下げ 樹木伐採	
H25 (～H26.3)	盛土 砂州切り下げ 樹木伐採		盛土 みお筋掘削 砂州切り下げ 樹木伐採			砂州切り下げ 樹木伐採
H25.9	中規模洪水(馬越1,466m³/s、1/10相当)					
H26 (～H27.3)						

事業実施と洪水後の河道変化状況を表 7.2 に示す。




図 7.3 馬越観測所年最大流量図

表 7.1 年度毎の各工区事業概要、洪水の整理

年度	みなみし、ごう 南 四 合	さんぽんまつ 三本松	にいでら 飯寺	かみよねづか 上米塚	いちのせき 一ノ堰	なかしま、おおいし 中島・大石
H21 (～H22.3)		砂州切り下げ 樹木伐採	みお筋掘削		砂州切り下げ 樹木伐採	
H22 (～H23.3)				河道掘削 樹木伐採		
H23 (～H24.3)						
H23.7	平均年最大流量相当洪水(馬越719m³/s)					
H23.9	中規模洪水(馬越1,248m³/s、1/7相当)					
H24 (～H25.3)					上下流砂州切り下げ 樹木伐採	
H25 (～H26.3)	盛土 砂州切り下げ 樹木伐採		盛土 みお筋掘削 砂州切り下げ 樹木伐採			砂州切り下げ 樹木伐採
H25.9	中規模洪水(馬越1,466m³/s、1/10相当)					
H26 (～H27.3)						
H27 (～H28.3)						
H27.9	大規模洪水(馬越1,902m³/s、1/22相当)					
H28 (～H29.3)						

事業実施と洪水後の河道変化状況を表 7.2 に示す。

◇図：更新
＊時点修正

第 2 回検討会	修正案	備考
(前回該当ページなし)	7.4 事業実施後のワンド・湧水環境の再生状況 事業着手前と現在のワンドの数を比較すると、図 7.7 に示すように、ワンド数は 5 箇所から 7 箇所に増加した。 事業実施後及び平成 27 年 9 月洪水後に新たに形成されたワンドは、旧みお筋が多く、熱赤外線画像の解析によると湧水が湧出するところがある（図 7.8）。このような湧水ワンドでは、イトヨの生息も確認されており、イトヨが生息できる環境が保全されている（図 7.9）。 昭和41年のワンド数※ 6箇所 事業実施前のワンド数※ 5箇所 事業実施後のワンド数※ 7箇所 ※平常時において低水路内に形成されているワンド状の水域を抽出。 図 7.7 事業実施前と現在の事業対象区間におけるワンド箇所数 図 7.8 事業後、三本松工区に新たに形成された湧水ワンド（熱赤外線画像解析） 図 7.9 確認されたイトヨの群れ（三本松工区）	◇文・図：追加 ＊検討会指摘を受け、ワンドの変化を追加

第 2 回検討会	修正案	備考
(前回該当ページなし)	7.5 樹林化要因としてのヤナギ類の洪水との関係 平成 27 年 9 月出水以降に実施したヤナギ類生育状況調査によると、出水により、植物の多くは消失したが、ヤナギは倒伏し残存した個体も多くみられた。翌平成 28 年は少雪小雨のため 4～8 月まで渇水により、水際でヤナギ類の実生が大量に出現した（図 7.10 左写真）。その後、平成 28 年 8 月 22 日から 23 日にかけての台風の影響により、馬越観測所において流量 660m³/s（暫定値）を記録したが、これにより水際のヤナギの実生が流出して消失し、みお筋の実生については通常の出水で消失することが確認された（図 7.10 右写真）。 一方、冠水頻度の低い倒伏個体や根や枝の断片からの再萌芽が確認され、冠水頻度の高い箇所と比較し高木化していく可能性がある。（図 7.11）。  平成 28 年 8 月 5 日の三本松工区では、おびただしい数のシロヤナギの実生[※]がみられた。 平成 28 年 9 月 5 日の三本松工区では、台風により、水位がやや増加し、水際のほとんどの実生が消失。 図 7.10 ヤナギ類実生の流出状況（三本松工区）  再萌芽したシロヤナギ 流出幹から再萌芽したシロヤナギ 流出枝から再萌芽したシロヤナギ ・洪水により倒伏後、再萌芽した個体。 ・冠水頻度の高い箇所...実生より流出しにくく高木化するおそれ →対策の優先順位はやや高い。 ・冠水頻度の低い箇所...最も高木となる可能性が高い。 →対策の優先順位が高い 図 7.11 倒伏個体、流出幹、流出枝等からの再萌芽	◇文：追加 ＊検討会指摘を受け、ヤナギの類に関する記述を追記

第 2 回検討会	修正案	備考																														
8. モニタリング計画 8.1 モニタリングの基本的な考え方 河川環境の保全・再生において、施工による河川の物理環境の変化や、物理環境の変化に伴う生物生息・生育環境や生態系の応答関係については十分に解明されていない点が多い。 そのため、事業の実施にあたっては、モニタリング調査を適切に実施し、モニタリングを通じて整備効果の検証を行いながら、新たに得られた知見を蓄積していくとともに、必要に応じ適切な対策を講じるなど、順応的に対応していくものとする。 モニタリング調査は地形等の物理環境のほか、礫河原と多様な河道に依存する特徴的な生物群（指標種）の生息生育状況に着目して実施する。調査範囲は事業実施区間（21.4km～27.5km）と比較対照のための非事業実施区間を対象とする（非事業実施区間の中で自然に存在する良好な礫河原の代表的な場所として、会津大橋周辺 16.3km～17.3km を選定）。 ○物理環境：礫河原面積の変化を把握する。 ○植 物：物理環境の変化を直接的に反映し、動物の生息基盤となるため、指標性が高いカワラハハコ等、礫河原の環境に生育する種に着目する。 ○鳥 類：陸域の河川環境において、食物連鎖の上位に位置し、多くの種が河川環境を利用する。とくに礫河原の環境を利用するシギ・チドリ類に着目する。 ○昆虫類：植生に直接的に依存する種が多く、とくに礫河原の環境を利用するカワラバタに着目する。 ○魚 類：河川環境（水域）の多様化に伴う魚類（アユ、イトヨ太平洋型（陸封型）、ウケクチウグイ、カジカなど）に着目する。 8.2 モニタリング実施方針 モニタリングは施工後 5 カ年（平成 26 年度～30 年度）を基本とした短期モニタリングとそれ以後（平成 31 年度以降）の中長期モニタリングを実施する。短期モニタリングはさらに洪水後モニタリングと平常時モニタリングからなる（表 8.1）。 <table><caption>表 8.1 モニタリング基本方針</caption><thead><tr><th>区分</th><th>期間</th><th>期間</th><th>目的</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">短期モニタリング</td><td>洪水後モニタリング</td><td>平成 26 年度</td><td>洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する</td></tr><tr><td>平常時モニタリング</td><td>～30 年度</td><td>物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する</td></tr><tr><td>中長期モニタリング</td><td colspan="2">平成 31 年度以降</td><td>「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる</td></tr></tbody></table>	区分	期間	期間	目的	短期モニタリング	洪水後モニタリング	平成 26 年度	洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する	平常時モニタリング	～30 年度	物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する	中長期モニタリング	平成 31 年度以降		「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる	8. モニタリング計画 8.1 モニタリングの基本的な考え方 河川環境の保全・再生において、施工による河川の物理環境の変化や、物理環境の変化に伴う生物生息・生育環境や生態系の応答関係については十分に解明されていない点が多い。 そのため、事業の実施にあたっては、モニタリング調査を適切に実施し、モニタリングを通じて整備効果の検証を行いながら、新たに得られた知見を蓄積していくとともに、必要に応じ適切な対策を講じるなど、順応的に対応していくものとする。 モニタリング調査は地形等の物理環境のほか、礫河原と多様な河道に依存する特徴的な生物群（指標種）の生息生育状況に着目して実施する。調査範囲は事業実施区間（21.4km～27.5km）と比較対照のための非事業実施区間を対象とする（非事業実施区間の中で自然に存在する良好な礫河原の代表的な場所として、会津大橋周辺 16.3km～17.3km を選定）。 ○物理環境：礫河原面積の変化を把握する。 ○植 物：物理環境の変化を直接的に反映し、動物の生息基盤となるため、礫河原環境の指標性が高いカワラハハコ、樹林化において注目されるヤナギ類等、礫河原の環境に生育する種に着目する。 ○鳥 類：陸域の河川環境において、食物連鎖の上位に位置し、多くの種が河川環境を利用する。とくに礫河原の環境を利用するシギ・チドリ類に着目する。 ○昆虫類：植生に直接的に依存する種が多く、とくに礫河原の環境を利用するカワラバタに着目する。 ○魚 類：河川環境（水域）の多様化に伴う魚類（アユ、イトヨ太平洋型（陸封型）、ウケクチウグイ、カジカなど）に着目する。 8.2 モニタリング実施方針 モニタリングは施工後 5 カ年（平成 26 年度～30 年度）を基本とした短期モニタリングとそれ以後（平成 31 年度以降）の中長期モニタリングを実施する。短期モニタリングはさらに洪水後モニタリングと平常時モニタリングからなる（表 8.1）。 <table><caption>表 8.1 モニタリング基本方針</caption><thead><tr><th>区分</th><th>期間</th><th>期間</th><th>目的</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">短期モニタリング</td><td>洪水後モニタリング</td><td>平成 26 年度</td><td>洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する</td></tr><tr><td>平常時モニタリング</td><td>～30 年度</td><td>物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する</td></tr><tr><td>中長期モニタリング</td><td colspan="2">平成 31 年度以降</td><td>「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」「ヤナギ類調査」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる</td></tr></tbody></table>	区分	期間	期間	目的	短期モニタリング	洪水後モニタリング	平成 26 年度	洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する	平常時モニタリング	～30 年度	物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する	中長期モニタリング	平成 31 年度以降		「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」「 ヤナギ類調査 」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる	◇文：追加 * 検討会指摘を受け、ヤナギの類に関する記述を追記 ◇表：変更 * 検討会指摘を受け、ヤナギ類に関する記述を追記
区分	期間	期間	目的																													
短期モニタリング	洪水後モニタリング	平成 26 年度	洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する																													
	平常時モニタリング	～30 年度	物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する																													
中長期モニタリング	平成 31 年度以降		「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる																													
区分	期間	期間	目的																													
短期モニタリング	洪水後モニタリング	平成 26 年度	洪水の短期的なインパクトによる礫河原の変化から再生事業の効果・影響を把握する																													
	平常時モニタリング	～30 年度	物理環境と生物環境の関連からモニタリングの指標と評価基準を設定し、環境の変化を評価する																													
中長期モニタリング	平成 31 年度以降		「河川水辺の国勢調査」「定期横断測量」「航空写真」「 ヤナギ類調査 」などから、礫河原の環境変化の有無を把握し、維持管理に反映させる																													

第2回検討会

表 8.3 モニタリング調査・年間スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
横断測量・航空写真				■	■	■	■						洪水後に実施
鳥類	■	■	■			■	■						春季・夏季・秋季
昆虫類					■	■	■						夏季・秋季
植物						■	■						秋季
魚類			■	■			■	■					夏季・秋季

8.3.1 地形の把握

航空写真の判読により、礫河原面積を計測するとともに、瀬や淵、ワンドの位置や変化を把握する。
また、阿賀川 21.4k～27.6k の間において、距離標(200m ピッチ)で横断測量を行う。

景観は以下に示す調査地点(図 8.1)から写真撮影を行う。

- ①南四合工区下流地区
- ②南四合工区(左岸 22.0k)
- ③三本松工区(左岸 22.6k)
- ④高田橋(上流・下流)
- ⑤飯寺付近(右岸 23.6k、JR 踏切上流)
- ⑥本郷大橋(上流・下流)
- ⑦大川緑地公園(右岸 25.6k)
- ⑧せせらぎ公園駐車場(左岸 26.4k)
- ⑨大石付近(左岸 27.0k)
- ⑩向羽黒山 水神社




図 8.1 景観調査地点

修正案

表 8.3 モニタリング調査・年間スケジュール

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
横断測量・航空写真				■	■	■	■						洪水後に実施
鳥類	■	■	■			■	■						春季・夏季・秋季
昆虫類					■	■	■						夏季・秋季
植物			■	■	■	■	■						春季～秋季
魚類		■	■				■	■					春季・秋季

8.3.1 地形の把握

航空写真の判読により、礫河原面積を計測するとともに、瀬や淵、ワンドの位置や変化を把握する。
また、阿賀川 21.4k～27.6k の間において、距離標(200m ピッチ)で横断測量を行う。

景観は以下に示す調査地点(図 8.1)から写真撮影を行う。

- ①南四合工区下流地区
- ②南四合工区(左岸 22.0k)
- ③三本松工区(左岸 22.6k)
- ④高田橋(上流・下流)
- ⑤飯寺付近(右岸 23.6k、JR 踏切上流)
- ⑥本郷大橋(上流・下流)
- ⑦大川緑地公園(右岸 25.6k)
- ⑧せせらぎ公園駐車場(左岸 26.4k)
- ⑨大石付近(左岸 27.0k)
- ⑩向羽黒山 水神社




図 8.1 景観調査地点

◇表：変更
*検討会指摘を受け、
調査時期を変更

