

平成23年7月新潟・福島豪雨による 被害概況（速報版）



国道401号（南会津町内川地内）



国道252号（只見町八木沢地内）



国道252号（金山町横田地内・二本木橋）


平成23年7月新潟・福島豪雨 降雨状況

●概要

7月27日から30日にかけて新潟県及び福島県で発生した「平成23年7月新潟・福島豪雨」は、福島県会津地方西部を中心に大きな被害をもたらした。

降り始めから7月30日12時までの雨量は、要害山(只見町)で711mmに達したのをはじめ、会津中・南部を中心に各観測所で150mmを超える雨量が観測された。

また、時間最大雨量としては、只見観測所(気象庁)において、69.5mm/hの局地的に猛烈な雨が観測された。



只見観測局(気象台)




観測所	最大1時間降水量(mm)	起 時
只見	69.5	29日19時00分
茂庭	42.0	27日20時46分
金山	41.0	28日14時44分
猪苗代	37.0	29日09時45分
西会津	36.0	29日00時40分
南郷	31.5	29日11時15分
喜多方	30.0	29日09時38分
桧枝岐	26.5	29日14時21分
湯本	24.0	29日02時05分
館岩	22.5	29日16時43分
若松	22.0	28日16時08分
田島	22.0	28日15時14分

〕：資料不足値。許容範囲を超えて資料が欠けている。
福島地方気象台(H23.8.1発表資料より)

福島県西部を中心に、7月27日～30日かけて前線が停滞し、局地的に猛烈な雨を伴って会津地方を中心に被害が発生。

9市町村に災害救助法が適用される事態に至った。

災害救助法適用市町村








平成23年7月新潟・福島豪雨 降雨状況

●レーダー画像




福島地方気象台
(H23.8.1発表資料より)



●アメダス降水量分布図

(7/27 13:00~7/30 24:00)




福島地方気象 (H23.8.1発表資料より)

) : 準正常値。許容する範囲内で資料が一部欠けている。

] : 資料不足値。許容範囲を超えて資料が欠けている。

平成16年7月新潟・福島豪雨との比較

平成23年7月27日～30日の降雨量(只見観測所【気象庁】)




平成16年は、7月10日～18日の9日間にかけて断続的に降雨が続き、最大24時間雨量は、325mmを記録した。

対して、平成23年は、7月27日～30日の4日間に、累計雨量711mmを記録し、最大24時間雨量は、平成16年の1.6倍に相当する527mmを記録した。

また、29日には時間最大雨量は69.5mmを記録するなど集中した豪雨となった。

平成16年比
1.6倍の降雨量

平成16年7月10日～18日の降雨量(只見観測所【気象庁】)




豪雨	発生日	地方	原因	累計 (mm)	時間最大 (mm)	観測所	激甚災害の 指定	公共土木施設 被害(千円)	備 考
平成16年7月 新潟・福島豪雨	H16.7.10～18	会津地方	梅雨前線	754	50	只見	本激	6,109,091	災害査定決定額
平成23年7月 新潟・福島豪雨	H23.7.27～30	会津地方	前線性降雨	711	69.5	只見	—	14,143,600	8月8日現在被害報告額

公共土木施設の被害概要

H23.8.5現在

●被害報告額(下水道を除く)

県 分	11, 199(百万円) ,	242件
市町村分	2, 938(百万円) ,	111件
合 計	<u>14, 137 (百万円)</u> ,	<u>353件</u>



●被害報告額内訳

H23.8.5現在
【単位：百万円】

管内名	事業主体名	河川		砂防設備		道路		橋梁		合計	
		箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額
会津若松	県	78	2,181	2	25	33	970	4	1,167	117	4,342
	市町村	14	47			43	297	5	1,113	62	1,457
	計	92	2,228	2	25	76	1,267	9	2,280	179	5,799
喜多方	県	14	639	1	8	11	811	1	200	27	1,658
	市町村	3	10			6	55			9	65
	計	17	649	1	8	17	866	1	200	36	1,723
南会津	県	53	3,192	4	29	39	1,548	2	430	98	5,198
	市町村	16	165			21	530	3	720	40	1,416
	計	69	3,357	4	29	60	2,078	5	1,150	138	6,614
合計	県	145	6,012	7	62	83	3,329	7	1,797	242	11,199
	市町村	33	223			70	882	8	1,833	111	2,938
	計	178	6,234	7	62	153	4,211	15	3,630	353	14,137

※四捨五入の関係で合計額が合わない場合がある

A photograph showing a concrete bridge with two large rectangular piers spanning a river. The river water is murky brown. On the right bank, there is a significant landslide of earth and rocks, partially obscuring the riverbank. In the background, there are green hills and some buildings on the left bank. A yellow rectangular box is overlaid on the top right corner of the image, containing the text "(1/2)".

- : 孤立集落(世帯数) ● : 浸水箇所
× : 国道の全面通行止め ▲ : 土砂災害発生箇所

南会津建設管内の道路・橋梁の主な被災概況



国道252号八木沢スノーシェッド
(只見町八木沢地内)



国道252号
(只見町八木沢地内)



国道252号 蒲生橋
(只見町蒲生地内)



国道289号 花立橋
(只見町楢戸地内)



居平沢・国道401号
(南会津内川地内)



伊南川・国道401号
(南会津町内川地内)

- : 孤立集落(世帯数)
- : 浸水箇所
- × : 主要道路の全面通行止め
- ▲ : 土砂災害発生箇所


阿賀川流域における主な河川の被災状況



阿賀川右岸(喜多方市)



阿賀川左岸(喜多方市)



阿賀川(喜多方市)



安座川右岸(西会津町)



阿賀川右岸・峯橋(喜多方市)

只見川流域における主な河川の被災状況




本名ダム(金山町)



只見川・本名ダム下流(金山町)



只見川・上田ダム下流
(金山町)



只見川(只見町)



伊南川流域における主な河川の被災状況



伊南川(只見町)



伊南川左岸(只見町)




黒谷川(只見町)



伊南川右岸(只見町)



楢戸川(只見町)



宮沢入川(南会津町)

土砂災害発生状況(その1)


◆土砂災害の発生状況

福島県会津地方で土砂災害が発生した。

南会津郡只見町熊倉地区



南会津郡南会津町内川地区



◆土砂災害による被害状況

南会津郡只見町二軒在家地区(二軒在家沢)



土砂災害発生状況(その2)

南会津郡只見町熊倉地区(宮ノ前沢)



南会津郡南会津町内川地区(カシノ木沢)



南会津郡南会津町内川地区(糸沢)

