

水力発電所の設備被害状況

平成23年 8月

東北電力株式会社

水力発電所の設備被害状況写真

① 宮下発電所 河川状況 (7/30)



② 宮下発電所 洗掘箇所状況 (8/4)



③ 柳津発電所 発電機浸水状況 (7/30)



④ 上田発電所 発電機浸水状況 (7/30)



⑤ 上田発電所 発電機室状況 (8/7)



⑥ 上田発電所 発電機室状況 (8/12)



水力発電所の設備被害状況写真

⑦ 本名発電所 ダム上流漂着物（7/30） 	⑧ 宮下発電所 流木よけ損壊（7/31） 	⑨ 片門発電所 放水路ゲート損壊状況（7/30） 
⑩ 新郷発電所 放水口付近（土砂堆積状況） 	⑪ 第二新郷発電所 放水口付近（土砂堆積状況） 	⑫ 揚川発電所 放水口付近（土砂堆積状況） 