

# 『GW前の阿賀野川安全利用点検(河川・砂防設備)の実施結果について』

当事務所では、従来の河川巡視等に加え、管内の河川及び砂防設備を対象に、利用者に安心して利用していただくという観点から、おおぜいの人が集まりやすい場所を中心に、GW前の安全利用点検を実施しましたので、結果について報告します。

点検結果より、対策が必要なところが見受けられましたので、措置を実施しました。

1) 点検日：平成21年4月14日(火)

2) 点検者：愛護モニター  
自治体職員  
阿賀野川河川事務所職員

3) 点検結果：

## ●河川

河川名	区域番号	左右岸	対象施設	点検結果
阿賀野川	1	右岸	松浜水辺の楽校（新潟市松浜）	対策必要(4/22 措置済)
〃	2	〃	阿賀野川ふれあい公園（新潟市濁川）	対策必要(4/17 措置済)
〃	3	左岸	日本海東北自動車道下親水護岸（新潟市本所）	対策必要(4/17 措置済)
〃	4	〃	横越水衝部下流棧橋（新潟横越市）	問題なし
〃	5	〃	阿賀野川フラワーライン（新潟横越市）	問題なし
〃	6	右岸	籠尻川公園低水護岸（阿賀野市下黒瀬）	対策必要(4/17 措置済)
〃	7	左岸	沢海床固【阿賀野川床固公園】（新潟市沢海）	問題なし
〃	8	〃	阿賀野川水辺プラザ船着場（新潟市金屋）	問題なし
〃	8	〃	阿賀野川水辺プラザ親水護岸（新潟市金屋）	問題なし
〃	8	〃	阿賀野川水辺プラザ（新潟市金屋）	問題なし
〃	9	右岸	大和水辺の楽校（阿賀野市渡場）	問題なし
〃	10	〃	渡場親水護岸（阿賀野市渡場）	対策必要(4/17 措置済)
早出川	11	左岸	善願橋河道（五泉市善願）	問題なし

## ●砂防設備

河川名	区域番号	対象施設	点検結果
阿賀野川	1	実川第1号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	2	馬取川第1号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	3	馬取川第2号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	4	石神沢砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	5	野中ノ沢砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし



沢海床固における点検状況



石神沢砂防えん堤における点検状況

## ●主な対策実施箇所の状況写真

### 【3 日本海東北自動車道下親水護岸】



措置前：階段部に土砂が堆積し草が繁茂しており親水護岸利用に支障



措置後：安全に親水護岸を利用出来るよう堆積土除去及び除草を実施

### 【10 渡場親水護岸】



措置前：車止めブロックが草により確認しにくい



措置後：車止めブロックが確認できるよう除草を実施

※ 今回の点検で問題なしの箇所についても、現地状況は天候その他により日々変わります。危険箇所には近づかないことは勿論のこと、危険表示が無い箇所や施設整備がなされた箇所であっても、利用者自らが安全を確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

# 河川における安全利用点検 実施位置図(1/2) 阿賀野川河川事務所

豊栄市

凡例

- ゴールデンウィーク前点検予定箇所
- 夏休み前点検予定箇所

① 松浜水辺の楽校


② 阿賀野川ふれあい公園

③ 日東道下親水護岸

④ 横越水衝部下流栈橋


⑤ 阿賀野川フラワーライン  
(自然観察ゾーン)

⑥ 籠尻川公園低水護岸



# 河川における安全利用点検 実施位置図(2/2) 阿賀野川河川事務所

- 凡 例
- ゴールデンウィーク前点検予定箇所
  - 夏休み前点検予定箇所



⑨ 大和水辺の楽校

⑩ 渡場親水護岸

⑦ 沢海床固

⑧ 船着場, 親水護岸, 水辺プラザ

⑪ 善願橋河道

