

『夏休み前の阿賀野川安全利用点検(河川・砂防設備)の実施結果について』

当事務所では、従来の河川巡視等に加え、管内の河川及び砂防設備を対象に、利用者に安心して利用していただくという観点から、おおぜいの人が集まりやすい場所を中心に、夏休み前の安全利用点検を実施しましたので、結果について報告します。

点検結果より、対策が必要なところが見受けられましたので、措置を実施しました。

- 1) 点検日：平成21年7月8日(水)
- 2) 点検者：愛護モニター
環境保全モニター
自治体職員
阿賀野川河川事務所職員

3) 点検結果：

●河川

河川名	区域番号	左右岸	対象施設	点検結果
阿賀野川	1	右岸	松浜水辺の楽校（新潟市松浜）	対策必要(7/8 措置済)
〃	2	〃	阿賀野川ふれあい公園（新潟市濁川）	対策必要(7/8 措置済)
〃	3	左岸	日本海東北自動車道下親水護岸（新潟市本所）	対策必要(7/8 措置済)
〃	7	左岸	沢海床固【阿賀野川床固公園】（新潟市沢海）	問題なし
〃	8	〃	阿賀野川水辺プラザ親水護岸（新潟市金屋）	問題なし
〃	8	〃	阿賀野川水辺プラザ（新潟市金屋）	問題なし
〃	9	右岸	大和水辺の楽校（阿賀野市渡場）	問題なし
早出川	11	左岸	善願橋河道（五泉市善願）	問題なし



水辺プラザにおける点検状況



石神沢砂防えん堤における点検状況

●砂防設備

河川名	区域番号	対象施設	点検結果
阿賀野川	1	実川第1号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	2	馬取川第1号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	—（林道工事中）
〃	3	馬取川第2号砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	—（林道工事中）
〃	4	石神沢砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし
〃	5	野中ノ沢砂防えん堤（東蒲原郡阿賀町）	問題なし

●主な対策実施箇所の状況写真

【1 松浜水辺の楽校】



措置前：空石積み水制に、隙間やぐらつきがみられ危険。



措置後：石の並べ直しや間詰め等、補修を行った。

【3 日本海東北自動車道下親水護岸】



措置前：雑草が繁殖し階段部が見にくく、また、くぼ地があり親水護岸利用に支障




措置後：階段部が確認できるよう除草を実施し、くぼ地の補修を行った。

※ 今回の点検で問題なしの箇所についても、現地状況は天候その他により日々変わります。危険箇所には近づかないことは勿論のこと、危険表示が無い箇所や施設整備がなされた箇所であっても、利用者自らが安全を確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

河川における安全利用点検 実施位置図(2 / 2) 阿賀野川河川事務所

- 凡 例
- ゴールデンウィーク前点検箇所
 - 夏休み前点検箇所



大和水辺の楽校

渡場親水護岸

沢海床固

船着場, 親水護岸, 水辺プラザ

善願橋河道

