

## 砂防えん堤工事で死亡事故発生

6月3日 15時頃、阿賀町豊実地先で実施している『馬取沢砂防堰堤その4工事』<sup>まとりさわさぼうえんてい</sup>の工事用道路において、トレーラーの荷台から鉄板を荷卸する際、フックが外れ、トレーラーと鉄板の間に挟まれるという死亡事故が発生しました。

1. 工事名

馬取沢砂防堰堤その4工事

2. 受注者

(株) 巴山組 (阿賀町)

3. 工期

平成31年4月19日～令和元年12月4日

4. 工事内容

床固工 1基、水叩工・側壁工 1基、仮設工 一式

5. 発生場所

東蒲原郡阿賀町豊実地先 馬取沢砂防堰堤その4工事 工事用道路内

6. 事故発生原因

事故発生原因は現在調査中。

同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

副所長(技術) 保要 牧央

〒956-0032 新潟市秋葉区南町14-28

電話 0250-22-2211(代)

<http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/>

