

【第8報】

阿賀野川・早出川の出水状況と阿賀野川河川事務所の対応状況

●^{まおろし}馬下水位観測所において

(警戒レベル1相当に引き下げ)氾濫注意水位を下回りました


●^{ぜんがん}善願水位観測所において

水防団待機水位(警戒レベル1相当)を下回りました

●^{まんがんじ}満願寺(右岸)、^{まんがんじ}満願寺(左岸)水位観測所において

氾濫注意水位(警戒レベル2相当)を上回る洪水が続く

●阿賀野川河川事務所 基準水位観測所位置・予警報対象区間



気象情報及び各河川の水位に関する情報については、以下のURLにて確認できます。

★気象に関する情報

<http://www.jma.go.jp/> (気象庁HP)

★阿賀野川の水位に関する情報

<http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/> (阿賀野川河川事務所HP)

★新潟県内各河川の水位状況

<http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/> (新潟県土木部HP)

★全国各河川の水位状況

<http://www.river.go.jp/> (国土交通省「川の防災情報」HP)

投げ込み先

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所

副所長(技術)

松井 渉

調査課長

小野 伊佐緒

〒956-0032 新潟市秋葉区南町 14-28

電話 0250-22-2211(代)

事務所 HP <http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/> 事務所 twitter https://twitter.com/mlit_aganogawa



きらり四季彩 阿賀野川

1. 水位情報 7月31日21時10分現在

阿賀野川河川事務所管内の基準水位観測所の水位情報は下表のとおりです。

| 河川名 | 観測所 | 水防警報対象区間 | 水位変動状況 | 相当する警戒レベル | | | |
|------|--------------|----------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 現在水位(m) | 水防団待機水位(m) | 氾濫注意水位(m) | 避難判断水位(m) | 氾濫危険水位(m) |
| 阿賀野川 | マオロシ馬下 | 阿賀野川 23.0k~34.0k | 低下中 | 19.65 | 20.15 | 22.00 | 22.80 |
| | | | 20.10 | | | | |
| | マンガンジ満願寺(右岸) | 阿賀野川右岸 0.0k~23.0k | 低下中 | 5.80 | 6.50 | 7.80 | 8.30 |
| | | | 7.44 | | | | |
| | マンガンジ満願寺(左岸) | 阿賀野川左岸 0.0k~23.0k | 低下中 | 5.80 | 6.50 | 8.00 | 9.00 |
| | | | 7.44 | | | | |
| 早出川 | ゼンガン善願 | 早出川 0.0k~4.0k | 低下中 | 12.80 | 14.00 | 14.50 | 15.10 |
| | | | 12.74 | | | | |

2. 河川管理施設等の被害状況

現時点で無し。

3. 阿賀野川河川事務所の体制

7月31日10時50分 河川 風水害の注意体制を発令

7月31日11時30分 河川 風水害の警戒体制を発令

7月31日12時00分 砂防 風水害の注意体制を発令

7月31日18時30分 砂防 風水害の注意体制を解除

4. 各予警報について

●洪水予報(阿賀野川)・水位到達情報(早出川)

| 水系名 | 河川名 | 基準観測所名 | 発令状況 | | |
|------|------|--------------------------------------|-------------|-------------------|----|
| 阿賀野川 | 阿賀野川 | まおろしまんがんに馬下、満願寺(右岸)、 まんがんに満願寺(左岸) | 7月31日21時20分 | 馬下水位観測所 氾濫注意情報 | 解除 |
| | | ぜんがんに善願 | 7月31日16時50分 | 氾濫注意情報 | 解除 |

●水防警報

| 水系名 | 河川名 | 基準観測所名 | 発令状況 | |
|------|------|--------------|-------------|----|
| 阿賀野川 | 阿賀野川 | まおろしまんがんに馬下 | 7月31日21時15分 | 解除 |
| | | まんがんに満願寺(右岸) | 7月31日21時15分 | 状況 |
| | | まんがんに満願寺(左岸) | — | |
| | 早出川 | ぜんがんに善願 | 7月31日16時15分 | 解除 |

5. 水防活動の状況

| 水系名 | 出張所名 | 状況 |
|------|------|----|
| 阿賀野川 | 胡桃山 | — |
| | 満願寺 | — |

6. 河川の点検、見回り状況

| 水系名 | 河川名 | 出張所名 | 状況 |
|------|-------------|------|-----------------------|
| 阿賀野川 | 阿賀野川 | 胡桃山 | 7月31日15時30分 巡視終了 異常なし |
| | 阿賀野川 早出川 | 満願寺 | 7月31日15時30分 巡視終了 異常なし |

7. 災害対策車両等の稼働状況

現時点で無し。

8. その他