

平成19年1月1日 9時00分

## 記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局  
阿賀野川河川事務所発表

### 阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (NO 5) (応急復旧状況)

#### 1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防被災箇所<sup>①</sup>の現地における復旧作業は以下のとおりです。

- ① 12月31日0時より現地に資材を搬入し、朝7時<sup>②</sup>にかけ大型土のうの設置などを行いました。
- ② 12月31日20時30分より現地に資材を搬入し、1月1日朝7時にかけ大型土のうの設置などを行いました。  
引き続き、今夜から明朝にかけ作業を実施します。

#### 2. 応急復旧状況等

・堤防被災箇所において、B H（バックホー）、D T（ダンプトラック）、照明器などの重機を使用し、大型土のうの設置 147袋、ならびに堤防埋戻し 250 m<sup>3</sup> を実施しました。

【 1月1日 7時現在の応急復旧作業の進捗状況は **25%** です 】

問い合わせ先	
阿賀野川河川事務所	
副所長（技術）	向嶋光男
調査課長	酒井 優
電話	0250（22）2211