

## 阿賀野川における地震被害状況について

### 1. 地震情報

#### 【新潟地方気象台発表】

平成19年7月16日 10時13分頃、強い地震が発生。

震源地は新潟県上中越沖（北緯37.5°、東経138.6°）で、震源の深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は6.6と推定されます。

主な各地の震度（阿賀野川河川事務所管内）

新潟県五泉市 震度5弱（当初情報 震度4で対応）

新潟県新潟市、阿賀野市、阿賀町、福島県会津 震度4

※五泉市 震度5弱については後刻情報入手

### 2. 阿賀野川河川事務所の対応

国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所では、地震発生後速やかに所管施設の巡視点検に入りました。

- ・7月16日 10時13分 阿賀野川河川事務所支部 [注意体制発令]

### 3. 施設の被害状況等

国土交通省所管施設について、7月1日14:00現在、特に異常は確認されておりません。

#### ◆河川管理施設関係

阿賀野川：河口から馬下頭首工間 → 巡視実施中

早出川：阿賀野川合流点から善願橋間 → 異常なし

#### ◆砂防・地すべり施設関係

<砂防>

実川地区 → 異常なし

野中ノ沢地区、石神沢地区、馬取川地区 → 巡視実施中

<地すべり>

滝坂地区 → 異常なし

#### 【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局

阿賀野川工事事務所

副所長（技術） 川村 修蔵

調査課長 田村 利晶

TEL 0250-22-2211（代表）