



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

9月27日(金)の活動状況

- ・珠洲市 河川被害状況調査
- ・輪島市 河川被害状況調査
- ・能登町 河川被害状況調査



マスゴミ取材対応(往古川)】



内業状況(作成資料の確認)



被災状況調査(極楽寺川)



被災状況調査(清水川)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

9月27日(金)の活動状況

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査
- ・穴水町 被災状況調査



内業状況



輪島市杉平町 調査状況



能登町小間生 調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【北陸地方整備局】

9月27日(金)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査





令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 港湾空港班 活動状況～【北陸地方整備局】

9月27日(金)の活動状況
(1班1名)
・珠洲市への支援物資輸送



伏木富山港湾事務所新湊出張所
出発状況



支援物資の積み下ろし状況



支援物資輸送箇所: 珠洲市



支援物資の積み下ろし状況



支援物資目録手交状況