



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

9月30日(月)の活動状況

- ・珠洲市:河川被災状況調査
- ・輪島市:河川被災状況調査
- ・能登町:河川被災状況調査
- ・石川県管理河川:河川被災状況調査



珠洲市長との面会



被災状況調査(珠洲市 珠洲大谷川)



被災状況調査(輪島市 滝又川)



被災状況調査(能登町本木川)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

9月30日(月)の活動状況


- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査(内業)
- ・穴水町 被災状況調査



被災状況調査(珠洲市)



被災状況調査(穴水町)



被災状況調査(輪島市)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

9月30日(月)の活動状況

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査



被災状況調査(珠洲市)



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(能登町)