



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

## 10月1日(火)の活動状況

- ・珠洲市:河川被災状況調査
- ・輪島市:河川被災状況調査
- ・能登町:河川被災状況調査
- ・石川県管理河川:河川被災状況調査



ドローンによる調査(大泊川)



打合せ(珠洲市役所)



被災状況調査(大泊川)



被災状況調査(若山川)



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

## 10月1日(火)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査
- ・穴水町:被災状況調査



合同打合せ



珠洲市大谷町 調査状況



輪島市三井 調査状況



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

## 10月1日(火)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査



リエゾンとの打合せ



市道調査状況(珠洲市)



石田橋調査状況(輪島市)



被災調査(能登町)