



# 令和6年9月20日からの秋雨前線による大雨の対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

## 10月2日(水)の活動状況

- ・珠洲市:河川被害状況調査
- ・能登町:河川被害状況調査
- ・輪島市:河川被害状況調査
- ・石川県管理河川:河川被害状況調査



調査資料とりまとめ



被災状況調査(舞谷川)



被災状況調査(折戸川)



被災状況調査(若山川)



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

## 10月2日(水)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査



打合せ状況



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(輪島市)



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

10月2日(水)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査



橋梁点検調査(珠洲市)



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(能登町)