



# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

## 10月3日(木)の活動状況

- ・珠洲市 河川被災状況調査(資料とりまとめ)
- ・輪島市 河川被災状況調査
- ・能登町 河川被災状況調査



【被害状況調査 資料とりまとめ】



被災状況調査 (境川)



被災状況調査 (谷内河原川)



被災状況調査 (日詰脇川)





# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

## 10月3日(木)の活動状況

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査
- ・穴水町 被災状況調査(資料とりまとめ)



【 打合せ状況 】



被災状況調査 (輪島市)



被災状況調査 (輪島市)



被災状況調査 (輪島市)





# 令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

10月3日(木)の活動状況

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査



【被害状況調査 資料とりまとめ】



被災状況調査（輪島市）



被災状況調査（輪島市）



【打合せ状況】