



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

10月6日(日)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査(資料とりまとめ)
- ・輪島市:被災状況調査
- ・石川県管理河川:被災状況調査



河川被災状況調査(深見川)



河川被災状況調査(若山川)



河川被災状況調査(若山川)



河川被災状況調査(深見川)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

10月6日(日)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査(資料とりまとめ)
- ・穴水町:被災状況調査



打合せ



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(珠洲市)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

10月6日(日)の活動状況

- ・珠洲市:被災状況調査(資料とりまとめ)
- ・輪島市:被災状況調査
- ・能登町:被災状況調査(資料とりまとめ)



打合せ



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査(輪島市)



被災状況調査 資料とりまとめ