

茨木県常総市新井木町地先において、排水ポンプ車3台、照明車3台が活動中(応急対策班②)。
湛水面積が縮小したため、新たなポンプ車据え付け箇所を調査中(応急対策班①)。

主な活動状況

【応急対策班①】

湛水域が縮小し、現在地での排水作業が困難となったため、新たな排水ポンプ車の据え付け位置について、調査を実施中。



常総市沖新田町・上蛇町地先の湛水状況

【応急対策班②】

排水作業継続中

排水ポンプ車:3台(排水能力
60m³/min)

照明車:2台

隊員:3人

委託者:29人



常総市新井木町大和橋右岸上流付近