

栃木県宇都宮市において、利根川水系鬼怒川の河道内の被災状況調査を開始しました。
本日の調査範囲(北陸地整班の担当)においては、高水敷内の舗装の一部破損などは確認されましたが、河川堤防の大きな破損は確認されませんでした。

主な活動状況

河川災害調査班 3班(16名)


- ・下館河川事務所 石井出張所前で 本局班・信濃川班と出発式
- ・宇都宮市下岡本町地先 本局班 調査状況
- ・宇都宮市東岡本町 富山班 現地調査
- ・宇都宮市道場宿地先 信濃班 現地調査・事務所内業



宇都宮市下岡本町地先



宇都宮市道場宿地先



調査計画検討状況