

栃木県宇都宮市における、利根川水系鬼怒川の被災状況について報告様式の作成
下館河川事務所に被災状況の報告

主な活動状況

河川災害調査班 3班（16名）

- ・ 本局班・信濃班・富山班

鬼怒川（石井出張所・氏家出張所管内）被災状況報告書の作成
下館河川事務所に対し調査結果報告




報告様式作成状況


項目	内容
調査日時	平成27年9月17日
調査場所	栃木県宇都宮市
調査対象	利根川水系鬼怒川
調査内容	被災状況調査
調査結果	被災状況報告書の作成



【写真1】



【写真2】



被災状況報告様式