

平成29年7月九州北部地方豪雨 北陸地方整備局TEC-FORCEの活動状況

H29.7.18

■北陸地方整備局では、流木が著しい福岡県朝倉市(黒川、疣目川流域)において、災害申請資料作成支援のため流木状況調査を実施しています。【現地活動は2班(本局、立山砂防)】



福岡県朝倉市

朝倉市

北陸地整
調査エリア



▲7月18日 朝倉市黒川流域 流木状況



▲7月18日 朝倉市疣目川流域 流木状況

平成29年7月九州北部地方豪雨 北陸地方整備局TEC-FORCEの活動状況

H29.7.18

■北陸地方整備局では、流木が著しい福岡県朝倉市(黒川、疣目川流域)において、災害申請資料作成支援のため流木状況調査を実施しています。【現地活動は2班(本局、立山砂防)】



▲7月18日 朝倉市黒川流域 流木調査
【砂防第1班】



▲7月18日 朝倉市黒川流域 流木調査
【砂防第1班】



▲7月18日 朝倉市黒川流域 流木調査
【砂防第1班】



▲7月18日 朝倉市疣目川流域 流木調査
【砂防第2班】



▲7月18日 朝倉市疣目川流域 流木調査
【砂防第2班】



▲7月18日 朝倉市疣目川流域 流木調査
【砂防第2班】