


台風10号に伴う豪雨に対する

北陸地整TEC-FORCE派遣隊

活動状況

【平成28年9月11～12日】

位置図



岩泉町



【被災状況調査班のベース基地】
田野畑除雪防災ステーション



2016/09/11



【松本班、高田班、富山班、金沢班、
本局河川部・阿賀野川班、信濃川班】
安家地区の町道の被害状況調査