


台風10号に伴う豪雨に対する

北陸地整TEC-FORCE派遣隊 活動状況

【平成28年9月5日】

位置図



岩泉町




普代村

【信濃川下流班】
村道芦生茂市線等の
被災状況調査



【本局河川部・飯豊山系班】
岩泉町門地区他3か所の土砂崩落等調査



【本局道路部・羽越班、新国班、長国班、
本局用地部・湯沢砂防班、千曲川班】
安家地区の孤立集落へのアクセス道路（県道202号等）
の被害状況調査