


# 台風10号に伴う豪雨に対する

## 北陸地整TEC-FORCE派遣隊

## 活動状況

【平成28年9月6日】

### 位置図



### 普代村



【信濃川下流班】  
村道芦生茂市線等の被災状況調査

### 岩泉町



【本局道路部・羽越班、新国班、長国班、  
本局用地部・湯沢砂防班、千曲川班】  
安家地区の孤立集落へのアクセス道路の被害状況調査

【本局河川部・飯豊山系班】  
土砂崩落等調査の取りまとめ

