


〔25日（火）の主な行動〕

- 9:45～ 道路本部班（本局）現地概略調査出発
- 11:20～ 道路2班（長国）小谷村到着
- 12:20～ 道路1班（新国）小谷村到着
- 13:10～ 小谷村・長野県との合同打合せ
(14:00まで)
- 14:05～ 道路1、2班（新国、長国）
現地確認出発
- 15:00～ 道路本部班（本局）現地確認出発
- 16:30～ 道路班 内業開始

※引き続き26日も村道調査を実施予定

▼小谷村・長野県との合同打ち合わせ状況 道路班（本局、新国、長国）



▼関係機関が連携し、被災状況調査等を実施中

- 調査方針及びとりまとめ資料について小谷村と調整。
 - 被害が大きい地区（中谷、土谷地区）の村道を中心に調査実施。
 - 北陸TEC現地調査班は、国道・県道以外の村道を中心に調査を担当しています。
- ※今後、現地調査を本格化させ、早急に降雪期前の調査完了を目指します。

▼現地概略調査状況 道路班（本局、新国、長国）



道路本部班（本局）



道路1班（新国）



道路本部班（本局）



道路2班（長国）

「長野県神城断層地震」 長野県北安曇野郡小谷村、白馬村 北陸TEC-FORCE派遣隊 活動状況 溪流の被災状況調査

平成26年11月25日

〔25日（火）の主な行動〕

8:00～ 各班被災状況調査に向け出発
16:00～ 被災状況調査終了
調査結果とりまとめ
18:30～ 班長会議
20:00 業務終了

▼被災状況調査の様子（場所：白馬村）

砂防1班（神通川砂防・飯豊砂防）



▼被災状況調査の様子（場所：長野市中条地区）

砂防3班（湯沢砂防）



▼マスゴミの取材を受けている様子（場所：小谷村）

砂防4班（本局）

▼被災状況調査の様子（場所：小川村）

砂防2班（立山砂防）

