

# 「長野県北部を震源とする地震」 長野県北安曇野郡小谷村、白馬村 北陸TEC-FORCE派遣隊 活動状況 平成26年11月28日 土石流危険渓流の点検結果報告

## 〔28日（木）の主な行動〕

- 11:00 長野県姫川砂防事務所長へ点検結果報告
- 12:45 長野市長へ点検結果報告
- 13:00 白馬村長へ点検結果報告
- 14:00 小谷村長へ点検結果報告  
小川村長へ点検結果報告
- 16:00 記者会見(長野県姫川砂防事務所)

▼白馬村長に点検結果を報告  
(場所：白馬村役場)



▼小谷村長に点検結果を報告  
(場所：小谷村役場)



▼長野県姫川砂防事務所長に点検結果を報告  
(場所：長野県姫川砂防事務所)



▼長野県砂防課長に点検結果を報告  
(場所：長野県姫川砂防事務所)



▼土石流危険渓流点検の結果に関する記者会見 (場所：長野県姫川砂防事務所)



▼長野市長に点検結果を報告  
(場所：長野市役所)



▼小川村長に点検結果を報告  
(場所：小川村役場)



## 〔28日（金）の主な行動〕

- 8:20～ 道路班（本局、新国） 内業開始  
道路班（長国） 現地調査出発
- 8:20～ 橋梁調査班（本局・北技：2班） 現地調査出発
- 13:00～ 橋梁調査班（本局・北技班） 内業開始
- 13:00～ 道路班（長国） 現地調査出発
- 14:30～ 道路班（長国） 内業開始

※29日10時より道路・橋梁調査結果を小谷村長に報告

### ▼各調査班は小谷村と連携し、被災状況調査等を完了

- 北陸TEC現地調査班は、国道・県道以外の村道（橋梁部含む）を中心に調査を担当しています。
- 被害が大きい地区（中谷、土谷、中小谷地区）等で、6箇所（延べ44箇所）の道路調査を実施し、全箇所の調査を完了。
- 24橋（延べ89橋）の調査し、全橋梁の調査を完了。

### ▼村道の現地調査状況 橋梁調査班（本局・北技：2班）

### ▼村道の現地調査状況 道路班（長国）



道路段差箇所を調査



調査結果のとりまとめ



橋台のクラック、沓座の調査



道路亀裂箇所を調査



橋台のクラック調査