

工事内容

工事名: 波田上島護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 峯村組

場 所: 長野県松本市波田上島地先

工 期: 令和4年2月4日～令和5年1月31日

(令和4年 8月31日現在 進捗率 33.0%)

現在の工事の状況(8月施工分)

- ・今月で根固めブロックの製作がすべて完了しました。
- ・9月は書類整備等の内業を行います。



ブロック製作ヤード(8月31撮)



8月末状況(8/31撮影)

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・引き続きコロナウイルスについて、日々の感染対策に努めます。
- ・今後は台風シーズンとなりますので、特に集中豪雨等に警戒し、現場管理に努めます。