

## 工事内容

工事名： 上新護岸災害復旧その2工事  
受注者 株式会社 藤澤組  
場 所： 長野県松本市新村地先  
工 期： 令和4年1月12日～令和5年3月27日  
(令和5年3月20日現在 進捗率 100.0%)

現在の工事の状況(3月施工分)  
仮設工の撤去作業、整地作業が無事に終わり、竣工。



1月30日現場状況撮影



3月20日現場状況撮影

現場代理人・監理技術者からのコメント  
無事故、無災害にて現場施工が終了しました。