

工事内容

工事名： 上野護岸災害復旧工事

受注者： 株式会社 フカサワイール

場 所： 長野県松本市梓川上野地先

工 期： 令和3年6月4日～令和5年3月27日

(3月末現在：計画100.0% 進捗率100.0%)

現在の工事の状況

・護岸災害復旧工事がすべて終了しました。



空撮(ドローン写真)上流より望む



空撮(ドローン写真)下流より望む

現場代理人・主任（監理）技術者からコメント

一昨年(令和元)年の11月より進めてきました梓川左岸(松本市梓川上野地先)における護岸災害復旧工事がすべて終了しました。当初の計画では、大型ブロックを用いて河川の補強工事を予定していましたが、令和3年8月豪雨の被災を受けて、護岸 築堤工事へ計画が変更になりました。設計変更を受け、新型コロナウイルスが蔓延するなか工期的にも大変厳しい工事でしたが、近隣の皆様、工事関係者の皆様のご協力により無事故で工事を完了することができました。ありがとうございました。