

工事内容

工事名：下塩尻護岸災害復旧工事

受注者：株式会社 宮下組

場 所：長野県上田市下塩尻地先

工 期：令和4年6月1日～令和5年5月31日

（令和5年4月30日現在 進捗率96.0%）

現在の工事状況

- ・巨石水制の施工が完了しました。
- ・4月下旬から仮締め切りの撤去を行っています。

全 景



巨石水制 完了状況



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・埋戻し、巨石水制の施工が完了し、川の水を止める仮締切の撤去、河床の整形、片付けを行い5月末にて工事の完了となります。
- ・堤防道路は資材運搬車両が頻繁に通行するため、通行には細心の注意を払います。
- ・安全管理に留意し、無事故・無災害を目標に作業を行ってまいります。