

工事内容

工事名： 令和5年度蛭川水門他操作盤取替工事
受注者 (株)前田製作所
場 所： 長野県長野市松代町東寺尾地先他
工 期： 令和 5年 9月 7日 ~ 令和 6年 3月25日
進捗率95.0%

現在の工事の状況

2月は蛭川水門と川合水門の操作盤の入替(新設)を行いました。

蛭川水門操作盤入替



操作盤設置

川合水門操作盤入替



操作盤設置



操作盤設置接続



操作盤設置接続

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

蛭川水門では盤本体を水門横扉より搬出入の為、クレーンにてステージを吊下げて作業を行えるように工夫しました。