

# 安茂里築堤工事の施工状況



平成18年7月出水後の堤防状況



工事着手前



築堤整備状況

## 築堤工



敷き均し状況（既設堤防の段切り）



転圧状況



法面整形状況

# 安茂里築堤工事の施工状況

## 樋門工



均しコンクリート



遮水工



樋門BOXの配筋

## その他工事



坂路の整備状況



上水道取水管の付け替え



市道の防塵対策