

平成26年2月8日
(00時00分現在)

報道機関各位

国土交通省 北陸地方整備局
千曲川河川事務所

平成26年2月7日発生 坂城町坂城付近 水質事故発生のお知らせ

1. 日時 平成26年2月7日(金) 午前8時すぎ
2. 流出物 工場廃液
3. 原因者 株式会社 アルプスツール(長野県埴科郡坂城町坂城 10070)
4. 概要
 - (1) 平成26年2月7日午前8時すぎ、(株)アルプスツールより工場廃液が前田川に流出した。
 - (2) 流出した工場廃液は前田川を流下し、(株)アルプスツールより下流約280m、千曲川右岸の中河原排水樋管から千曲川に流下した。
5. 対応
 - (1) (株)アルプスツールは、前田川に流出した廃液等をバキュームカー及び人力により回収した。
 - (2) 千曲川河川事務所は、現地確認を実施し、目視により千曲川本川への流下が認められないことを確認した。また、下流の取水施設の管理者(千曲市農林課、中野市上下水道課)へ、工場廃液が流出した旨、連絡した。
 - (3) 長野県は、前田川及び千曲川の5箇所にて採水を行い、水質検査を実施した。水質検査の結果、千曲川においては環境基準を満足していることが確認された。(水質検査結果データは長野県HP参照)
 - (4) 今後、千曲川河川事務所では水質事故について信濃川水系水質汚濁対策連絡協議会を通じて注意喚起していく。

【お問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局

千曲川河川事務所

副所長(管理) 大井孝輝

026(227)7611(代表)

090(2255)6642(公用携帯 非通知設定ではお受けできません)