



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和5年10月19日


立ヶ花狭窄部～村山橋間における桜づつみ等の覆土崩落 ～左岸側の復旧が完了しました～

千曲川立ヶ花狭窄部上流から村山橋間で進めている「堤防強化区間」において、令和5年5月7日からの大雨で桜づつみ等の覆土（盛土表面や護岸前面の被覆土）の崩落が発生し、8月17日より復旧を行っていました。

このたび、宅地側が崩落していた左岸側について、10月16日に復旧が完了し、安全が確認できましたのでお知らせします。なお、川側が崩落した右岸側については、12月中に復旧が完了する見通しが立ちましたのでお知らせします。

位置図(立ヶ花狭窄部～村山橋間)

※令和5年10月16日時点



崩落箇所の復旧内容


※令和5年8月3日記者発表の復旧方針と同様です

「①張芝の活着不足」への対応

張芝の活着までの間、覆土を押さえる力を補助するため、ジオテキスタイル製の補助材を設置。



補助材設置
(※崩落部分のみ)




「②雨水の衣土への浸透」への対応

張芝の活着までの間、堤防天端に降った雨が少しでも法面をつたって流れないようにするため、境界部に土のうを設置し、排水管で堤防下まで排水。


(左岸桜づつみでのイメージ図)

崩落箇所の復旧(左岸側)


<赤沼区>





<津野区>



<穂保区>



<施工状況等>



【配布先】

- 長野県庁会見場
- 長野市政記者クラブ
- 長野市政記者会
- その他・専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長(技術) 谷口 和哉 (たにくちかずや)
工務課長 谷 茂行 (たにしげゆき)

【千曲川河川事務所
X (旧twitter)】



【千曲川河川事務所
緊プロHP】

