



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和6年2月29日

国土交通省

立ヶ花狭窄部～村山橋間における桜づつみの覆土崩落 ～現在、原因調査中。堤防機能に支障なし。～

千曲川立ヶ花狭窄部上流から村山橋間で進めている「堤防強化区間」において、桜づつみの覆土が崩落していることを、本日確認しました。

今後の降雪・降雨による拡大を防止するため、ブルーシートによる養生を実施しました。
桜づつみの覆土崩落であるため、堤防に必要な断面の欠損や護岸損傷などは発生しておらず、堤防機能に支障はありません。


現在、原因確認を含めた調査を実施しているところです。昨年崩落し復旧が完了したその他の地区においては、現時点で異常ありません。明日以降、再度河川巡視を行います。

位置図(立ヶ花狭窄部～村山橋間)

※①～⑥: 昨年覆土崩落が発生し、復旧が完了した地区

＜凡例＞

—: 工事完了区間
—: 工事実施中及び今後実施区間
※長野県施工区間含む



津野区での状況(断面図)



○川裏の覆土
(桜づつみの覆土)
が一部崩落

○堤防機能に支障は
ありません



今後の降雪・降雨による拡大を防止するため、
ブルーシートによる養生を実施



【配布先】

- 長野県庁会見場
- 長野市政記者クラブ
- 長野市政記者会
- その他・専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長(技術) 谷口 和哉 (たにぐちかずや)
工務課長 谷 茂行 (たに しげゆき)

【千曲川河川事務所
公式twitter】



【千曲川河川事務所
緊プロHP ※リニューアル!!】

