



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和6年3月1日

国土交通省

【第2報】

立ヶ花狭窄部～村山橋間における桜づつみの覆土崩落

～その他箇所異常なし。地質調査、土砂撤去完了。今後専門家による現地調査を予定～

本日の河川巡視の結果、堤防強化区間において新たな崩落箇所は確認されませんでした。

覆土崩落箇所については、地質調査完了後、崩落した土砂の撤去を行いました。また、今後の降雪・降雨による拡大を防止するため、再度ブルーシートによる養生を実施します。

なお、桜づつみの覆土崩落であるため、堤防に必要な断面の欠損や護岸損傷などは発生しておらず、堤防機能に支障はありません。


今後、専門家に現地調査を実施して頂く予定です。

位置図(立ヶ花狭窄部～村山橋間)

※①～⑥: 昨年覆土崩落が発生し、復旧が完了した地区

<凡例>

—: 工事完了区間
—: 工事実施中及び今後実施区間
※長野県施工区間含む



○川裏の覆土(桜づつみの覆土)が一部崩落
○堤防機能に支障はありません



令和6年2月29日 16時撮影
左岸: 津野区(川裏)



令和6年2月29日 18時撮影
左岸: 津野区(川裏)

ブルーシートによる養生完了



崩落土砂撤去完了

令和6年3月1日 16時撮影
左岸: 津野区(川裏)

【配布先】

- 長野県庁会見場
- 長野市政記者クラブ
- 長野市政記者会
- その他・専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長(技術) 谷口 和哉 (たにぐちかずや)
工務課長 谷 茂行 (たに しげゆき)

【千曲川河川事務所
公式twitter】



【千曲川河川事務所
緊プロHP ※リニューアル!!】

