

【施設効果事例】 あなぶち 穴淵砂防堰堤( やまがた 山形県 にしおきたま 西置賜郡 おぐに 小国町 )

災害発生日：令和4年8月3日  
 降雨状況：連続雨量 633mm (8月3日7時～4日8時)  
 時間最大雨量 98mm (8月3日18時～19時)  
 ※朝日雨量観測所(8月3日23時～4日1時欠測)  
やまがた にしおきたま おぐに ごみさわ  
 発生箇所：山形県西置賜郡小国町五味沢  
 崩壊状況：流木捕捉量 約450m<sup>3</sup>  
 状況：8月3日から4日にかけての大雨により多量の流木が発生したが、飯豊山系砂防事務所が設置した流木対策施設により流木を補足した。また6月27日の大雨でも流木を補足するなど下流の保全対象である町道や集落への被害を未然に防止し効果を発揮した。

位置図



全景



R4.6.26



R4.7.1 (令和4年6月27日の出水後)



R4.8.6

